



846

AKKU-BOHRMASCHINE

9013-----C

TYPE 4



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	SE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	IT
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NL
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NO
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FI
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FR
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	GB
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DK
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	ES
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	AT
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	BE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	CH
25	*4	330013-04	SCHRAUBE	
26	*2	330013-02	SCHRAUBE	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
29	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
846	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10202

Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite von Teil 4, Gehäuse.

Teile 25 und 26, Drehmoment = 0,6 - 0,9 Nm.
Teil 29 Drehmoment = 2,5 - 2,9 Nm.

Füllen Sie den Getriebekasten mit 4 g Fett auf.