


AKKU-RASENTRIMMER

GLC120----B

TYPE 2



AKKU-RASENTRIMMER

GLC120----B

TYPE 2



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
100	1	242989-03	MOTOR ZSB	
101	1	242989-03	MOTOR ZSB	
102	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
104	1	242893-01	SCHALTER	
105	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
106	1	371406	SCHALTGRIFF	
107	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
108	1	371407-01	SICHERH.SCHALTER	
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
110	1	373328	SCHUTZ 9"	
111	16	747329	SCHRAUBE	
112	1	243742-00	WARNSCHILD	
116	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
118	1	371411-00	BATTERIE	
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
121	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
122	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
123	1	372036	KNOPF	
124	1	371423-02	GRIFF	
125	1	243732-00	KNOPF	
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
127	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
128	1	243538-01	ROHR	
129	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
131	1	242885-00	SPULE ZSB	
132	1	373259	HEBEL	
133	1	599062-00	ABDECKUNG	
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
149	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
157	1	371415-01	LADEGERAET (EURO)	QW
157	1	371415-02	LADEGERAET	GB
159	1	372057-00	TRAEGER	
162	1	373315	SCHILD	
163	1	373321	TYPENSCHILD	
164	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
166	1	372441	KLAMMER	
167	2	821057	SCHRAUBE	
171	1	371803	SCHRAUBE	
800	†	805639	FETT 3KG	
802	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
846	1	243519-00	BEUTEL	

AKKU-RASENTRIMMER

GLC120----B



R11065

GLC120 - GLC125 Akku-Rasentrimmer

Bei der Montage von Teil 132, Hebel, an Teil 130, Spulenhalter, eine Schicht Fett (805639) auf die aufeinander treffenden Oberflächen auftragen

Beim Anschluß der Motorlitzen sicherstellen, daß die rote Litze an die Anschlußklemme mit dem roten Punkt auf dem Motor angeschlossen wird.