





Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	794109	ANKER ZSB	AU
1	1	794109	ANKER ZSB	GB
1	1	794108-49	ANKER	ZA
1	1	794108-49	ANKER	PT
1	1	794108-49	ANKER	SE
1	1	794108-49	ANKER	SG
1	1	794108-49	ANKER	NL
1	1	794108-49	ANKER	NO
1	1	794108-49	ANKER	NZ
1	1	794108-49	ANKER	IE
1	1	794108-49	ANKER	IL
1	1	794108-49	ANKER	IT
1	1	794108-49	ANKER	FI
1	1	794108-49	ANKER	FR
1	1	794108-49	ANKER	GR
1	1	794108-49	ANKER	DE
1	1	794108-49	ANKER	DK
1	1	794108-49	ANKER	ES
1	1	794108-49	ANKER	AT
1	1	794108-49	ANKER	BE
1	1	794108-49	ANKER	CH
2	1	732470	FELD	AU
2	1	732470	FELD	GB
2	1	732470	FELD	ZA
2	1	732470	FELD	PT
2	1	732470	FELD	SE
2	1	732470	FELD	SG
2	1	732470	FELD	NL
2	1	732470	FELD	NO
2	1	732470	FELD	NZ
2	1	732470	FELD	IE
2	1	732470	FELD	IL
2	1	732470	FELD	IT
2	1	732470	FELD	FI
2	1	732470	FELD	FR
2	1	732470	FELD	GR
2	1	732470	FELD	DE
2	1	732470	FELD	DK
2	1	732470	FELD	ES
2	1	732470	FELD	AT
2	1	732470	FELD	BE
2	1	732470	FELD	CH
3	2	830501	FEDER	
4	2	736703	KOHLER	
5	1	330048-27	KABELSATZ	CH
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SG
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NO
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FR
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	GR
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DK
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	ES
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FI
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AT
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DE

# EKZENT.SCHLEIFER

# CON170----A

## TYPE 1



5	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
6	1	770235	SCHUTZ	
7	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1B
8	1	808496	PCB	
9	1	732460	HINTERES LAGER	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	994808	KABELKLEMME	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1B
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1B
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	7	849256	SCHRAUBE	



## R10242

Wird Teil 7, Gehäuse, für Typ H1, H1A benötigt, so ist unter Verwendung der Teile 7, 16, 23 auf Typ H1B umzustellen.