



884

HECKENSCHERE

HB43-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	798936-01	SCHALTER ZSB	
5	2	832998-04	KOHLE 230V	
6	2	747634	KOHLEFEDER	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	811594	LITZE ZSB	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	806128	FEDER	
14	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	
15	1	770235	SCHUTZ	
16	1	821070	KABELKLEMME	
17	2	821057	SCHRAUBE	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	798901-04	SCHUTZ	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	6	748636	SCHRAUBE	
27	10	747329	SCHRAUBE	
28	7	798755	MUTTER M5	
29	8	798753	DISTANZSCHEIBE	
30	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	7	371954-01	BOLZEN	
32	1	798754-03	BOLZEN	
33	1	798896	GETR.GEH.ABDECKUNG	
34	3	809015	SCHRAUBE	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R11021

GT420 GT425 GT435 GT445 GT520 GT530 GT540 HB43 HB53 Heckenschere

Schrauben für Getriebegehäuse, Teil 34:
Entfernen mit Hilfe eines Torx T10 Schraubenziehers.

Blattmuttern und Bolzen, 31:
Mit Hilfe eines 8 mm Schlüssels entfernen.
Auf ein Drehmoment von 4,5 Nm +/- 0,2 Nm anziehen.

Allgemein:
Den Schaltplan finden Sie im Schaltdiagramm E 10904.
Die Spezifikation für das Getriebegehäusefett ist Duckhams Adamax LM2, 1 g.
Die vollständigen Reparaturanweisungen finden Sie im Produktdossier.

COLOUR KEY

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
WHITE	BLANC	BIANCO	WEISS
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT
GREY	GRIS	GRIGIO	GRAU

