





Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	576376-03		MOTOR ZSB	Type 02
101	1	576376-03		MOTOR ZSB	Type 01
102	1	828446		DROSSEL ZSB	Type 02
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	SE
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	ZA
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	NL
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	NO
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	PT
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	FI
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	FR
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	GR
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	DE
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	DK
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	ES
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	AT
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	B1
103	1	330048-05		KABELSATZ (EURO)	BE
103	1	330048-27		KABELSATZ	CH
103	1	330060-00		KABEL MIT STECKER	GB
103	1	330060-00		KABEL MIT STECKER	IE
103	1	330060-00		KABEL MIT STECKER	KW
103	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
104	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
106	5	809961		SCHRAUBE	
107	1	823909		SCHUH ZSB	
108	1	805981-00		HALTERUNG	
109	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
110	2	845591		MUTTER	
111	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
112	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
113	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
114	1	890184		KABELTUELLE	
115	1	807285-06		KONDENSATOR	
117	1	810946		SCHAFT	
118	1	810897		KUGELLAGER	
119	1	813480		ROLLER	
120	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
121	1	810893		KUGELLAGER	
122	1	847216		DICHTUNG	
123	2	797123		SCHRAUBE	
124	1	847182		KLAMMER	
125	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
126	4	891024		SCHRAUBE	
127	2	812171		SCHRAUBE	
128	4	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
131	2	372523		KOHLE	
132	2	847709		FEDER	
133	2	846076		KOHLEKASTEN	
134	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
135	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
137	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	
138	1	821542		KLAMMER	
139	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR	

R10088

BL350

OPP Stichsägen

Bemerkungen

Typ 01 / 02

Typ 02 wurde für die folgenden Märkte eingeführt: DE, AT, BE, LU, NL.

Typ 01 wird weiterhin für alle anderen Märkte hergestellt.

BL350 Stichsägen Typ 01 haben unter Umständen eine Drossellitze auf dem Motor.

Außer in den Märkten DE, AT, BE, LU, NL. Diese Drossellitze ist nicht notwendig, und kann entfernt werden.