



# WERKZEUGSATZ

# 11287-----A

## TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		VP1800
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		VP2000
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
102	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
102	1	374951-00	SCHLEIFVORRICHTUNG		VP2000 VP1800
103	1	374952-00	SÄGEVORRICHTUNG		VP2000 VP1800
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
104	1	376800	PLATTE ZSB		
105	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
106	1	374950-00	BOHRKOPF		VP2000 VP1800
106	1	374950-01	BOHRKOPF		11287
107	1	375715	SCHRAUBE		
108	1	847182	KLAMMER		
109	2	797123	SCHRAUBE		
110	1	376376	SCHUH ZSB		
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
112	1	374906-00	ZWISCHENGETRIEBE		

## R11193

**VP1800 VP2000 11287**

**Beim Kundendienst wird nur auf Niveau der Untereinheit gewartet.**

**Teil 102 enth ä lt Teil 104**

**Teil 103 enth ä lt Teile 108, 109, 110 und 111**

**Teil 106 enth ä lt Teile 105 und 107**

**Achtung: Rund 2000 Einheiten mit Datumcode 36-98 wurden mit gew ö hnlichen Pozidrive-Schrauben anstelle der spezifizierten verstellungssicheren Schrauben gebaut. Es kann zwar sein, da ß einige Kunden jetzt versuchen m ö chten, Einzelteile zu erhalten, ist es weiterhin unser Konzept, nur auf Niveau der Untereinheit zu warten.**