



BOHRER

P8540K----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	330033-15	BOHRFUTTER 10MM		CHUCK S2A
1	1	847430	BOHRFUTTER 10MM		CHUCK NON S2A
2	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM		CHUCK NON S2A
2	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL		CHUCK S2A
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
10	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
12	1	739241	FESTE KUPPLUNG		
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
16	1	805434	SPEZIALSCHRAUBE		
17	8	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
20	1	739491	GETRIEBE		
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
27	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
31	1	739328	DUEBEL		
32	8	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU	

BOHRER

P8540K----A



R10809

Teil 200, Ladegerät, ist nicht gezeigt - wurde vormals als Zubehör vertrieben.