



BOHRHAMMER

BD309R----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	911897	HALTER	
6	1	330003-31	KUGELLAGER	
7	1	911276	SCHRAUBE	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	4	911026	SCHRAUBE	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	1	821070	KABELKLEMME	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	4	911324	SCHRAUBE	
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	2	916309	FEDER	
17	2	916368	KOHLE.ABSCHALTB.	
18	1	916698	KUGEL	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	4	878277	LITZE 280MM	
22	5	911325	SCHRAUBE	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	913063	KUGELLAGER	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	916321	STIFT	
30	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	322077	KNOPF	
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	1	916323	O-RING	
42	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
43	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
48	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
49	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
57	1	584925-00	BOHRFUTTER 13 MM	TYPE 2
58	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	TYPE 2
58	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 1
59	1	580787-00	TIEFENSTOP	
60	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
61	2	911481	SCHRAUBE	
62	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
63	1	813918	SCHRAUBE	
64	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
66	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
67	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
68	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
69	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
70	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

BOHRHAMMER

BD309R----A

TYPE 1



74	1	945013-00	SCHRAUBE	TYPE 1
74	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 2
75	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
76	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10259

Wird Teil 70 oder Teil 71 ben ö tigt, so ist unter Verwendung von Teil 70, Schalterreparatursatz, umzur ü sten.