

BOHRER

BD662-----A

TYPE 1




Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	793419-10	MOTOR ZSB	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	4	794097	SCHRAUBE	
7	1	794512-02	SPINDEL ZSB	
9	10	747329	SCHRAUBE	
10	2	747634	KOHLEFEDER	
11	2	832998-04	KOHLE 230V	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 3
20	1	330033-23	BOHRFUTTER 13 MM	TYPE 2
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DE
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	ES
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	GR
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AE
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AT
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE
21	1	330048-27	KABELSATZ	CH
21	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	770236	SCHUTZ	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	839018-17	TYPENSCHILD	
28	1	805434	SPEZIALSCHRAUBE	TYPE 2
29	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R10297

Das Getriebegehäuse ist mit Duckhams Admax LM2.

Menge pro Einheit ist 10 g.

Typ 1 wurde nicht produziert.



COLOUR KEY

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
WHITE	BLANC	BIANCO	WEISS
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT
YELLOW	JAUNE	GIALLO	GELB
GREEN	VERT	VERDE	GRÜN
ORANGE	ORANGE	ARANCIO	ORANGE
GREY	GRIS	GRIGIO	GRAU
CLEAR			KLAR