



BOHRER

H551-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
3	1	794125	GEHAEUSE	
6	1	891024	SCHRAUBE	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
14	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SE
14	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SG
14	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DK
14	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FI
14	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NO
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
18	1	807285-08	KONDENSATOR	
19	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	CHUCK NON S2A
20	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CHUCK S2A
24	2	812171	SCHRAUBE	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SG
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	2	847709	FEDER	
38	2	372523	KOHLE	
39	2	846076	KOHLEKASTEN	

R10577

Wenn der Motor für Typ H1 ersetzt wird, Artikel 1, Motor, und Artikel 16, 17 vom Typ H1A, verwenden.

Wenn Artikel Nr. 7 oder Nr. 9 benötigt werden, so sind auch Artikel Nr. 3, Gehäuse, und Artikel Nr. 30, Getriebegehäuse, zu ersetzen.

Wenn Artikel 30, Getriebegehäuse, verwendet wird, auch ein neues Gehäuse einbauen.