


HECKENSCHERE

GT230-----B

TYPE H1B



HECKENSCHERE

GT230-----B

TYPE H1B



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	832472	ROLLER	
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	NO
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	SE
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	ES
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	FI
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	FR
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	AT
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	DE
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	DK
7	1	330048-25	KABELSATZ	CH
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
8	1	770235	SCHUTZ	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT PRE 1996
11	1	370099	ABDECKUNG	BUILT AFTER 1996
12	9	849256	SCHRAUBE	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	5	809015	SCHRAUBE	BUILT AFTER 1996
14	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT PRE 1996
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	3	849256	SCHRAUBE	
18	1	844840	SPRITZSCHUTZ	GB
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
24	1	746313	WARNSCHILD	ES
24	1	746317	WARNSCHILD	FR
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
26	2	372523	KOHLE	
27	2	847709	FEDER	
28	2	846076	KOHLEKASTEN	
29	6	829808	SCHRAUBE	
30	6	892153	MUTTER	
31	1	829074	DISTANZSCHEIBE	
32	4	829075	DISTANZSCHEIBE	
33	1	829809	DISTANZSCHEIBE	
45	1	807285-08	KONDENSATOR	SE
45	1	807285-08	KONDENSATOR	FR
45	1	807285-08	KONDENSATOR	GB
45	1	807285-08	KONDENSATOR	NO
45	1	807285-08	KONDENSATOR	DK
45	1	807285-08	KONDENSATOR	ES
45	1	807285-08	KONDENSATOR	FI
45	1	807285-08	KONDENSATOR	AT

HECKENSCHERE

GT230-----B

TYPE H1B



45	1	807285-08	KONDENSATOR	CH
45	1	807285-08	KONDENSATOR	DE
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R11017

GT230 GT23P HT23

Blatt- und Getriebeverbesserung: Werden Artikel 2, 3, 6, 11 ben ö tigt, die Einheit durch Auswechseln von Artikel 2 und 11 aus der Blattversion GT230 H1E, H1F, H1G umr ü sten.

Einheiten ab Januar 1996:

Verbessertes Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und Schrauben (14) eingebaut.

Alle vor Januar 1996 hergestellten Teile, die das Getriebegeh ä use (5) erfordern, sollten den Reparatursatz (5) einsetzen.

Der Reparatursatz besteht aus verbessertem Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und 3T10 Torx Kopfschrauben.