



KL. HECKENSCHERE

GT33B-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	* 1	795992-49	MESSER & GETRIEBE	BLADE H1E-G
4	1	797249-02	SCHALTER	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	832472	ROLLER	BLADE H1-D
8	1	770235	SCHUTZ	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	370099	ABDECKUNG	BUILT FROM 1996
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT PRE 1996
12	9	849256	SCHRAUBE	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	5	809015	SCHRAUBE	BUILT FROM 1996
14	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT PRE 1996
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	3	849256	SCHRAUBE	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	833205	SCHILD	
26	2	376143	KOHLE	
27	2	847709	FEDER	
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	4	829808	SCHRAUBE	
30	4	892153	MUTTER	
31	1	829074	DISTANZSCHEIBE	
32	2	829075	DISTANZSCHEIBE	
33	1	829809	DISTANZSCHEIBE	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10538

Blatt- und Getriebeverbesserung: Werden Artikel 2, 3, 6, 11 für Typen H1, H1A, H1B, H1C, H1D, benötigt, die Einheit durch Auswechseln von Artikel 2 und 11 aus der Blattversion H1E, H1F, H1G umr ü sten.