



# HOBELMASCHINE

# KW710-----A

## TYPE 2



| Pos. Nr | Ersatzteilnummer | Beschreibung | Preis                | Variants |
|---------|------------------|--------------|----------------------|----------|
| 102     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 103     | 1                | 323002       | ANTRIEBSRAD          |          |
| 105     | 1                | 325370-00    | MESSER HALTER        |          |
| 110     | 1                | 918595-01    | ENDKAPPE             |          |
| 111     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 112     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 114     | 1                | 870512       | MUTTER               |          |
| 115     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 116     | 1                | 918405       | PLATTE               |          |
| 117     | 1                | 917294       | BODENPLATTE          |          |
| 119     | 4                | 911216       | SCHRAUBE             |          |
| 120     | 1                | 911638       | FUEHRUNGSRIEMEN      |          |
| 121     | 1                | 917296       | ANTRIEBSRAD          |          |
| 122     | 1                | 321200       | RIEMENANTRIEB        |          |
| 123     | 1                | 330060-53    | KABELSATZ            | GB       |
| 123     | 1                | 330060-53    | KABELSATZ            | IE       |
| 123     | 1                | 330060-53    | KABELSATZ            | KW       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | ZA       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | NO       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | PT       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | SE       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | FR       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | GR       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | NL       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | DK       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | ES       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | FI       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | AT       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | BE       |
| 123     | 1                | 330080-03    | KABELSATZ (EURO)     | DE       |
| 123     | 1                | 330080-05    | KABELSATZ            | CH       |
| 123     | 1                | 330080-05    | KABELSATZ            | IT       |
| 124     | 1                | 770235       | SCHUTZ               |          |
| 125     | 1                | 322001       | SCHALTER             |          |
| 127     | 1                | 321384       | KONDENSATOR          |          |
| 128     | 2                | 877898       | KOHLEHALTER          |          |
| 129     | 2                | 915068-01    | KOHLE + FEDER        |          |
| 130     | 2                | 878846       | LITZE 360MM          |          |
| 131     | 1                | 878817       | LAGER ZSB            |          |
| 132     | 10               | 911060       | SCHRAUBE             |          |
| 135     | 1                | 330003-31    | KUGELLAGER           |          |
| 136     | 1                | 330003-39    | KUGELLAGER           |          |
| 137     | 1                | 916980       | PLATTE               |          |
| 138     | 1                | 917307       | UNTERLEGSCHIEBE      |          |
| 139     | 4                | 911388       | SCHRAUBE             |          |
| 140     | 1                | 372937-05    | GEHAEUSEPAAR         |          |
| 141     | 1                | 330004-02    | NADELLAGER           |          |
| 142     | 2                | 917424       | SCHRAUBE             |          |
| 143     | 1                | 917752       | LÜFTER               |          |
| 145     | 2                | 878428       | HALTER               |          |
| 146     | 2                | 918610       | ABDECKUNG            |          |
| 148     | 10               | 325377-00    | SCHRAUBE (VORL.)     |          |
| 172     | 1                | 807043       | SCHLUESSEL           |          |
| 173     | 1                | 870490       | FEDER                |          |
| 174     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 178     | 1                | 911079       | SCHRAUBE             |          |
| 187     | 6                | 911325       | SCHRAUBE             |          |
| 816     | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |



## R10047

KW710 KW711 KW713

Hobelmaschinen

Bemerkungen

Die Schrauben der Messertrommel sollten auf ein Drehmoment von zwischen 3 - 8 Nm angezogen werden.

Mu ß der vordere Schuh (104) ausgewechselt werden, ist die Einheit auszutauschen.

Zum Öffnen des Gehäuses entfernen Sie die Kohlebürsten, den Griff ZSB, die Grundplatte, den Einstellknopf (112), den Gehäuseeinsatz (174) und die Feder (186).

Das Antriebsrad auf der Ankerwelle hat ein Linksgewinde.

Das Antriebsrad der Welle der Messertrommel wird aufgebracht.

Alle Hobelmaschinen

Feld-Kaltwiderstand 5,3 Ohm

KW710-GB01

Anker-Kaltwiderstand 10,9 Ohm

Alle anderen Hobelmaschinen

Anker-Kaltwiderstand 8,4 Ohm