



SCHLEIFER

KA210E----A

TYPE 1



| Pos. Nr | Ersatzteilnummer | Beschreibung | Preis | Variants |
|---------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 101 | ‡ | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 102 | 1 | 807254-13 | FELD ZSB | |
| 103 | 1 | 580941-04 | GEHAEUSEPAAR | FROM DCODE 010202 |
| 103 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | TYPE 1 |
| 103 | 1 | 580941-04 | GEHAEUSEPAAR | TYPE 2 |
| 104 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 105 | 2 | 736703 | KOHLE | |
| 106 | 2 | 830501 | FEDER | |
| 107 | 1 | 368320 | SCHALTER | |
| 108 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | TYPE 2 |
| 108 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | TYPE 1 |
| 109 | 4 | 823723 | VERBINDER | |
| 110 | 1 | 807242 | PLATTE | |
| 111 | 1 | 821070 | KABELKLEMME | |
| 112 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 113 | 7 | 747329 | SCHRAUBE | |
| 114 | 1 | 770235 | SCHUTZ | |
| 115 | 1 | 330060-53 | KABELSATZ | GB |
| 115 | 1 | 330060-53 | KABELSATZ | XD |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | NO |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | PT |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | SE |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | IT |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | KR |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | NL |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | FI |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | FR |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | GR |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | DE |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | DK |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | ES |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | AT |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | B1 |
| 115 | 1 | 330080-03 | KABELSATZ (EURO) | BE |
| 115 | 1 | 330080-05 | KABELSATZ | CH |
| 115 | 1 | 330080-06 | KABELSATZ | XE |
| 116 | ‡ | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | UPTO DATE CODE 09-97 |
| 117 | 1 | 330003-39 | KUGELLAGER | |
| 118 | 1 | 807235 | LUEFTER ZSB | |
| 119 | 1 | 807241 | RADKRANZ | |
| 120 | 2 | 747329 | SCHRAUBE | |
| 121 | 1 | 808766 | ABDECKUNG | |
| 122 | 1 | 807237 | STAUBBEUTEL ZSB | |
| 123 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | KA220E |
| 123 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | KA210E |
| 124 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 125 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 126 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 127 | 1 | 808144-02 | SEITENGRIF | |
| 128 | 1 | 807043 | SCHLUESSEL | |
| 129 | 2 | 370748 | SCHRAUBE | |
| 130 | 1 | 807936 | UNTERLEGSCHIEBE | |
| 131 | 1 | 797190 | SCHRAUBE (VORL.) | |
| 132 | 4 | 807224 | BEIN | |
| 133 | 1 | 807945 | SPITZE | |
| 134 | 1 | 807274-01 | PLATTE | |
| 135 | 1 | 807940 | KNOPF | |
| 136 | 1 | 807245 | SCHALTERABDECKUNG | |

SCHLEIFER

KA210E----A

TYPE 1



| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 137 | 1 | 808765 | SCHRAUBE |
| 138 | 1 | 377443-01 | SPITZE |
| 139 | 1 | 575772-01 | SCHUH ZSB |
| 140 | 1 | 807939 | PLATTE |

R10106

KA200, KA210, KA210E, KA220, KA220E, KA230, KA23E, RO600, 11666, 24639 Multi-Schleifer

Bevor Sie das Gehäuse abnehmen können, müssen Sie

- 1) Schleifteller oder Deltaplatte abnehmen.
- 2) Entfernen Sie die Staubverkleidung (Teil 119).
- 3) Entfernen Sie den O Ring (Teil 121).

Lüfter ZSB (Teil 118) lässt sich durch Abschrauben gegen den Uhrzeigersinn vom Anker abnehmen.

Ab Datumscode 10-97

Eine Kostenersparnis wurde durch die Eliminierung der Unterlegscheibe (Teil 116) und die Erweiterung der Ankerwelle um 1 mm eingeführt. Beim Montieren eines neuen Ankers an Einheiten mit einem Datumscode bis 9-97, die Unterlegscheibe, Teil 116, entfernen. Wenn ein neuer Anker zusammen mit Teil 116, Unterlegscheibe, eingebaut wird, sprühen Funken, bis die Bürsten eingebettet sind.