



SCHRAUBENDREHER

2671-----A

TYPE 100



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	429906-00	MOTOR ZSB	
3	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	2	382178-01	KOHLEBÜRSTENRAHMEN	
5	2	445860-00	KOHLEFEDER	
7	* 2	330003-04	KUGELLAGER	
8	1	330003-09	KUGELLAGER	
9	2	448269-00	SCHRAUBE	
10	7	330019-13	SCHRAUBE	
11	2	330019-16	SCHRAUBE (VORL.)	
12	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
14	1	445217-02	HUELSE	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	2	93128-00	NADELLAGER	
26	1	52819-00	SCHRAUBE	
27	1	93129-00	NADELLAGER	
28	1	96540-01	SPINDEL	
29	1	448667-02	GETRIEBE + ZW.GETR	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	2	96558-00	KUPPLUNG	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	2	89210-00	HALTER	
36	1	21287-00	FUEHRUNG	
37	1	86211-00	FEDER	
38	1	619773-02	KLINGENHALTER	
40	1	696631-00	KUGEL	
41	1	94518-00	HALTER	
42	1	449890-00	DICHTUNG	
43	1	448859-05	GEHAEUSE	
44	1	450907-00	HUELSE	
45	2	696534-00	DICHTUNG	
48	1	448842-03	SPINDEL + GETRIEBE	
49	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
52	1	445964-00	ANSCHLUSSKLEMME	
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
54	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10177

Artikel 49 beinhaltet 42, 45, 46, 47.

Artikel 7, Lagerdichtung, in Richtung Kollektor.