



GARTENSCHREDDER

D38-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	373007-13	FELD 230V	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	916128	LUEFTERABDECKUNG	
5	* 1	871575	GEHAEUSE	
6	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	330003-31	KUGELLAGER	
8	1	911897	HALTER	
9	1	911276	SCHRAUBE	
10	2	878750	KOHLEHALTER	
11	2	914633	KOHLE	
12	2	916231	SCHRAUBE	
14	2	894748	SCHRAUBE	
15	4	911530	SCHRAUBE	
16	1	330016-01	UNTERLEGSCHEIBE	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	*1	916193-01	HUELSE	
25	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	3	911126	SCHRAUBE	
33	6	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	1	568672-00	MESSERHALTER	
35	3	918338	MESSER	
36	6	568698-00	SCHRAUBE	
36	6	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
42	*1	885628	MUTTER	
43	*1	911387	SCHRAUBE (VORL.)	
44	1	330016-07	UNTERLEGSCHEIBE	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
48	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
49	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
50	3	911283	SCHRAUBE	
51	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
52	3	911018	MUTTER	
53	1	807043	SCHLUESSEL	
55	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
56	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
57	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
61	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
63	1	916010	BUMPER	
65	1	330003-36	KUGELLAGER	
68	2	911059	SCHRAUBE	
69	2	330016-01	UNTERLEGSCHEIBE	
75	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10344

Wird der Innenstecker für ältere Maschinen benötigt, so ist unter Verwendung von Teil 18, Gehäuse ZSB, mit Teilen 71, 73, 74 auf die spätere Version umzurüsten.

Zeigt der Anker Anzeichen von Reibspuren, so ist Teil 5, Feldgehäuse auszuwechseln.

Wird Teil 5 oder 6 benötigt, so sind beide Teilenummern zu verwenden und Teil 24 ist zu entfernen.

Werden Teile 29, 30, 31, 37, 38, 45, 58, 59, 60, 62 für Typ D1 benötigt, so sind alle Teile 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 45, 57, 58, 59, 60, 62 zu entfernen und unter Verwendung der Teile 26, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 62, 71, 72, 78 auf D2 umzurüsten.

Wird Teil 48, Fuß, benötigt, so müssen alle drei Füße ausgetauscht werden.

Werden Teile 42 oder 43 benötigt, so sind Teile 42, 43, 81 zu verwenden.
Hinweis! Teil 43, Schraube sollte auf dem Gerät befestigt werden. (Loctite).

Teil 13, Antriebsriemenreparaturset, enthält Teile 13, 40, 88 aus GA100 Typ 2 (ab dem Datumcode DC9212).