



WORKMATE

WM300-----A

TYPE

1



Pos. Nr.	Stück	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
3	2	742042	SCHRAUBE		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
3	2	742042	SCHRAUBE		TYPE E01
(EIRE)					
3	2	742042	SCHRAUBE		TYPE H2 (GB)
4	2	723829	DISTANZSCHEIBE		
6	2	723825	FLUEGELMUTTER		
7	2	823978	SPANNBACKE		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
7	2	823978	SPANNBACKE		TYPE H2 (GB)
8	2	820262	VORDERER BLOCK		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
8	2	820262	VORDERER BLOCK		TYPE H2 (GB)
9	2	820261	BLOCK		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
9	2	820261	BLOCK		TYPE H2 (GB)
10	4	723593	SCHRAUBE		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
10	4	723593	SCHRAUBE		TYPE H2 (GB)
10	2	860085-19	SCHRAUBE		TYPE E01
(EIRE)					
11	2	723627	BEFESTIGUNGSMUTTER		TYPE E01
(EIRE)					
12	2	723589	UNTERLEGSSCHEIBE		TYPE E01
(EIRE)					
13	2	807539	KLEMMSCHRAUBE ZSB		
14	2	723567	STIFT		
15	2	723566	STIFT		
16	2	723541	ARM		
17	2	820728	KNOPF		
18	1	723805	BRETT		
19	8	821827	SCHRAUBE		
20	1	723806	BRETT		
21	2	820263	MUTTER		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
21	2	820263	MUTTER		TYPE H2 (GB)
22	4	820834	GRIFFSTUECK		
24	4	723820	FUSS		
25	4	723653	HALTER		
26	8	725125	MUTTER		TYPE Y1
(SLOVENIA)					
26	8	821826	MUTTER		TYPE E01
(EIRE)					
26	8	821826	MUTTER		TYPE H2 (GB)
27	2	723588	MUTTER		TYPE E01
(EIRE)					
28	4	723593	SCHRAUBE		TYPE E01
(EIRE)					
29	1	723742	STECKHUELSE		
40	1	723836	HALTERUNG		UPTO DC 97-18



R10913

X40000 (Piranha) Workmate wird repariert wie WM300 Typ 1 (Jugoslawien).

Typ E01 wurde in Irland hergestellt (kann nur teilweise gewartet werden).
Typ H2 wurde in England hergestellt.
Typ Y1 ist in Slovenien hergestellt.

Artikel 11, 12, 27, 28, bei Typ E01 sind nicht gezeichnet.

Werden Artikel 1 oder 2, Fuß und Halter, benötigt, tauschen Sie das Gerät aus.